

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 681**

|                             |                                  |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Relatório:</b> Corretiva | <b>Equipamento:</b> Empilhadeira | <b>Data:</b> 2026-03-06         |
| <b>Nº Equipamento:</b> 5459 | <b>Horímetro:</b> 15483          | <b>Técnico:</b> Billy de França |

|                                   |                                   |                           |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Número de série da bateria</b> |                                   |                           |                      |
| <b>Serviços</b>                   | • Cilindro, mangueiras e conexões | <b>Peças</b>              | 1 cilindro de avanço |
| <b>Correção</b>                   |                                   | <b>Outros Comentários</b> |                      |
| <b>Responsável</b>                | Diego                             | <b>Email</b>              |                      |

**ACEITE DO CLIENTE**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Cliente:</b> | Dismax |
|-----------------|--------|



Assinatura