

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 557**

|                              |                                  |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Relatório:</b> Preventiva | <b>Equipamento:</b> Empilhadeira | <b>Data:</b> 2025-11-13         |
| <b>Nº Equipamento:</b> 4623  | <b>Horímetro:</b> 19853          | <b>Técnico:</b> Billy de França |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>Número de série da bateria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
| <b>Serviços</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cilindro, mangueiras e conexões</li><li>• Escovas, contadoras e micros</li><li>• Chicotes, conexões e cabos</li><li>• Tomada, medidor/horímetro e painel</li><li>• Segurança (buzina, HM, estrobo, etc)</li><li>• Conjunto da direção (Testar e ajustar)</li><li>• Conjunto da tração (Testar e ajustar)</li><li>• Conjunto da elevação (Testar e ajustar)</li><li>• Conjunto do retrátil (Testar e ajustar)</li><li>• Sistema de freio (Testar e ajustar)</li><li>• Níveis de óleo / Filtros</li><li>• Ajuste da roda de carga</li><li>• Limpeza, lubrificação e teste final</li><li>• Limpeza</li><li>• Limpeza do sistema elétrico</li><li>• Lubrificação</li><li>• Ajuste das correntes</li><li>• Enchimento dos casos da bateria</li><li>• Limpeza da bateria</li></ul> | <b>Peças</b> | 1 banco |

|                    |              |                           |                                                                                               |
|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correção</b>    |              | <b>Outros Comentários</b> | Foi feita a manutenção preventiva conforme o cronograma Bateria Serie CMB 402 Data 29/07/2020 |
| <b>Responsável</b> | Luciano Cruz | <b>Email</b>              |                                                                                               |

### FOTOS



### ACEITE DO CLIENTE

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Cliente:</b> | Wahl cripper |
|-----------------|--------------|

Assinatura