

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 564**

|                              |                                  |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Relatório:</b> Preventiva | <b>Equipamento:</b> Empilhadeira | <b>Data:</b> 2025-11-19         |
| <b>Nº Equipamento:</b> 6309  | <b>Horímetro:</b> 4715           | <b>Técnico:</b> Billy de França |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| <b>Número de série da bateria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |
| <b>Serviços</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cilindro, mangueiras e conexões</li><li>• Escovas, contadoras e micros</li><li>• Chicotes, conexões e cabos</li><li>• Tomada, medidor/horímetro e painel</li><li>• Segurança (buzina, HM, estrobo, etc)</li><li>• Conjunto da direção (Testar e ajustar)</li><li>• Conjunto da tração (Testar e ajustar)</li><li>• Conjunto da elevação (Testar e ajustar)</li><li>• Sistema de freio (Testar e ajustar)</li><li>• Níveis de óleo / Filtros</li><li>• Ajuste da roda de apoio</li><li>• Ajuste da roda de carga</li><li>• Limpeza, lubrificação e teste final</li><li>• Limpeza</li><li>• Limpeza do sistema elétrico</li><li>• Lubrificação</li><li>• Ajuste das correntes</li><li>• Enchimento dos casos da bateria</li><li>• Limpeza da bateria</li></ul> | <b>Peças</b> |  |

|                    |               |                           |                                                                                               |
|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Correção</b>    |               | <b>Outros Comentários</b> | Foi feita a manutenção preventiva conforme o cronograma Bateria Serie POLLO -78-16 Data 04_16 |
| <b>Responsável</b> | Mônica Garcia | <b>Email</b>              |                                                                                               |

### FOTOS



### ACEITE DO CLIENTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Cliente:</b> | Aliança |
|-----------------|---------|

Assinatura