

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 573

Relatório: Preventiva	Equipamento: Empilhadeira	Data: 2024-07-16
Nº Equipamento: 0276	Horímetro: 20804	Técnico: Billy de França

Número de série da bateria			
Serviços	• Cilindro, mangueiras e conexões • Escovas, contadoras e micros • Chicotes, conexões e cabos • Tomada, medidor/horímetro e painel • Segurança (buzina, HM, estrobo, etc) • Conjunto da direção (Testar e ajustar) • Conjunto da tração (Testar e ajustar) • Conjunto da elevação (Testar e ajustar) • Sistema de freio (Testar e ajustar) • Níveis de óleo / Filtros • Ajuste da roda de apoio • Ajuste da roda de carga • Limpeza, lubrificação e teste final • Limpeza • Limpeza do sistema elétrico • Lubrificação • Ajuste das correntes • Enchimento dos casos da bateria • Limpeza da bateria	Peças	

Correção		Outros Comentários	Foi feita a manutenção preventiva conforme o cronograma
Responsável	Leonardo vieira	Email	

ACEITE DO CLIENTE

Cliente:	JCS alimentos
----------	---------------



Assinatura