

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 591

Relatório: Preventiva	Equipamento: Empilhadeira	Data: 2025-12-04
Nº Equipamento: 0461	Horímetro: 11550	Técnico: Billy de França

Número de série da bateria			
Serviços	• Cilindro, mangueiras e conexões • Escovas, contadoras e micros • Chicotes, conexões e cabos • Tomada, medidor/horímetro e painel • Segurança (buzina, HM, estrobo, etc) • Conjunto da direção (Testar e ajustar) • Conjunto da tração (Testar e ajustar) • Conjunto da elevação (Testar e ajustar) • Conjunto do retrátil (Testar e ajustar) • Sistema de freio (Testar e ajustar) • Níveis de óleo / Filtros • Ajuste da roda de carga • Limpeza, lubrificação e teste final • Limpeza • Limpeza do sistema elétrico • Lubrificação • Ajuste das correntes • Enchimento dos casos da bateria • Limpeza da bateria	Peças	

Correção		Outros Comentários	Foi feita a manutenção preventiva conforme o cronograma Bateria Serie 7237/21-02 Data 01/2022
Responsável	Edivan damas de brito	Email	

ACEITE DO CLIENTE

Cliente:

Santos flora



Assinatura