

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 656

Relatório: Corretiva	Equipamento: Empilhadeira	Data: 2026-02-09
Nº Equipamento: 0666	Horímetro: 14226	Técnico: Billy de França

Número de série da bateria			
Serviços	• Ajuste da roda de carga	Peças	1 roda de carga 2 rolamentos 1 cilindro de freio
Correção		Outros Comentários	Foi feita a troca da roda de carga e troca do cilindro de freio
Responsável	Carlos Rocha	Email	

ACEITE DO CLIENTE

Cliente:	Cargolift
-----------------	-----------



Assinatura