

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 677

Relatório: Preventiva	Equipamento: Empilhadeira	Data: 2026-03-04
Nº Equipamento: 3614	Horímetro: 6873	Técnico: Billy de França

Número de série da bateria			
Serviços	• Cilindro, mangueiras e conexões • Escovas, contadoras e micros • Chicotes, conexões e cabos • Tomada, medidor/horímetro e painel • Segurança (buzina, HM, estrobo, etc) • Conjunto da direção (Testar e ajustar) • Conjunto da tração (Testar e ajustar) • Conjunto da elevação (Testar e ajustar) • Conjunto do retrátil (Testar e ajustar) • Sistema de freio (Testar e ajustar) • Níveis de óleo / Filtros • Ajuste da roda de carga • Limpeza, lubrificação e teste final • Limpeza • Limpeza do sistema elétrico • Lubrificação • Ajuste das correntes • Enchimento dos casos da bateria • Limpeza da bateria	Peças	

Correção		Outros Comentários	Foi feita a manutenção preventiva conforme o cronograma Bateria Serie Tk 0172 Data 11/2021
Responsável	Erik Augusto	Email	

FOTOS



ACEITE DO CLIENTE

Cliente:

Nihon kohden

A large, handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Erik Augusto'.

Assinatura