

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 688**

|                             |                                  |                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Relatório:</b> Corretiva | <b>Equipamento:</b> Empilhadeira | <b>Data:</b> 2026-03-11         |
| <b>Nº Equipamento:</b> 2197 | <b>Horímetro:</b> 23395          | <b>Técnico:</b> Billy de França |

|                                   |                                |                           |                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de série da bateria</b> |                                |                           |                                                                                                 |
| <b>Serviços</b>                   | • Escovas, contadoras e micros | <b>Peças</b>              | 1 botão frente e re 1 botão de emergência                                                       |
| <b>Correção</b>                   |                                | <b>Outros Comentários</b> | Foi feita a troca do botão de emergência e botão frente re Foi feito ajustes no relé de partida |
| <b>Responsável</b>                | Kawã                           | <b>Email</b>              | Kawawallacy0@gmail.com                                                                          |

**ACEITE DO CLIENTE**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Cliente:</b> | Cimemprimo |
|-----------------|------------|

KAWĀ

Assinatura