

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - Nº 690

Relatório: Corretiva	Equipamento: Empilhadeira	Data: 2026-03-10
Nº Equipamento: 1241	Horímetro: 4490	Técnico: Billy de França

Número de série da bateria			
Serviços	• Cilindro, mangueiras e conexões • Escovas, contadoras e micros	Peças	2 farol 3 litros de óleo
Correção		Outros Comentários	Foi realizada a retirada do cilindro central, o qual foi encaminhado para reparo. Após a execução do reparo, foi efetuada a reinstalação no equipamento. Em seguida, foram realizados testes de funcionamento, e após verificação do correto desempenho, o equipamento foi liberado para operação.
Responsável	Cleverton carlos	Email	

ACEITE DO CLIENTE

Cliente:	
-----------------	--

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'V' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Assinatura